

100. Schule (Grundschule der Stadt Leipzig)  
brandschutztechnische Sanierung

Einwendungstext:

Die erforderlichen Mittel für die brandschutztechnische Sanierung der 100. Schule werden bereitgestellt.

Begründung:

Die 100. Schule wurde 1985 in Leipzig Grünau gebaut und entspricht in vielen Dingen nicht mehr dem Stand der Technik.

So hat auch eine **brandschutztechnische Sanierung** seither nicht stattgefunden, obwohl die letzten Brandschutzbegehung (2017) erhebliche Mängel aufgezeigt hat.

Unter anderem wurde angemahnt, dass die Werkräume über keinen zweiten Rettungsweg und die Treppenträume keine Einrichtung für die Ableitung von Rauch sowie Wärme verfügen oder dass sämtliche Elektroverteilungen ohne Brandschottung in allen Fluren installiert sind. Des Weiteren ist keine Sicherheitsstromversorgung, keine Sicherheitsbeleuchtung sowie mit der Sicherheitsstromversorgung verbundene Alarmierung vorhanden.

Außerdem sind die Brandschutztüren vom Keller zu allen Treppenaufgängen nicht ordnungsgemäß dicht- und selbstschließend. Die Türen zwischen den Treppenträumen und den Fluren entsprechen nicht den Anforderungen gemäß DIN 18095.

